Российская Федерация
Городской округ Архангельской области
«Северодвинск»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 26»
ул. Школьная, д. 6, пос. Белое озеро
г. Северодвинск
Архангельская область
e-mail: school26sever@mail.ru
от _09__11.2026_____ № 221
на № _____ от _____

Инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района УНдиПР Главного Управления МЧС России по Архангельской области Слинкиной М.Р.

Директор МАОУ «СОШ № 26»
Тихоновой Н.А.

Отчет
об исполнении нарушений профилактического визита Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области от 21.08.2026 « 2607/507-29/140-ВО/А

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
(полное наименование организации (органа))

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Принятые меры
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена не в соответствии с требованиями, установленными разделом ХУШ Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Инструкция о мерах пожарной безопасности приведена в соответствие с Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 и утверждена директором школы
2	На объекте защиты противопожарные инструктажи проводились лицом, не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности. по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и не имеющим среднее профессиональное и (или) высшее	Пункт 6, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков	Нарушение устранено. Противопожарные инструктажи проводятся директором школы, имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование по

	образование: по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность"	обучения лиц, осуществляющих трудовую пли служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	специальности «Пожарная безопасность» (курсы)
3	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Пункт 17(Г) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
4	Обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа содержит только теоретическую часть (отсутствуют отметки в журнале противопожарного инструктажа)	Пункт 3, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ,	Нарушение устранено. Обучение мерам пожарной безопасности содержит теоретическую и практическую части с отметками в журнале противопожарного инструктажа.

		порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
5	Руководителем организации не обеспечивается исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей (устройство для самозакрывания противопожарной двери в коридоре у спортивного зала отсутствует)	Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Установлено устройство для самозакрывания противопожарной двери в коридоре у спортивного зала
6	На объекте защиты запоры (замки) центрального эвакуационного выхода, эвакуационных выходов непосредственно наружу у кабинета иностранного языка и административных помещений, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери оборудованы врезными замками).	Пункт 26 Правил, прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об. утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Запоры (замки) центрального эвакуационного выхода, эвакуационных выходов непосредственно наружу у кабинета иностранного языка и административных помещений обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
7	Руководителем организации не обеспечивается исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей (противопожарные двери заблокированы в открытом положении)	Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей
8	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),	Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление	Нарушение устранено. Светильники оснащены колпаками

	предусмотренными конструкцией.	Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией
9	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.	Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. В тамбуре центрального эвакуационного выхода убран инвентарь и материалы
10	В столярной мастерской допускается размещение предметов, в результате чего ограничивается доступ к огнетушителю. На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. В столярной мастерской доступ к огнетушителю не ограничен
11	Руководитель организации не обеспечил объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам (огнетушители неисправны у кабинета математики и русского языка)	Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об. утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Огнетушители исправны у кабинета математики и русского языка

Директор Тихонова Н.А.